



Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0231	N. Orden: KAUF3127	Fecha: 18/01/2024
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Ubicación: MACUSPANA	Horómetro: HRS

REPARACIÓN DE MARCHA CAMBIO DE BENDIX





Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0231	N. Orden: KAUF3127	Fecha: 18/01/2024
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Ubicación: MACUSPANA	Horómetro: HRS

REEMPLAZO DE MANGUERA DE LA VÁLVULA





Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0231	N. Orden: KAUF3127	Fecha: 18/01/2024
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Ubicación: MACUSPANA	Horómetro: HRS

CAMBIO DE PORTA CARBON





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0231	N. Orden:	KAUF3127	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20646	Ubicación	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- NO TIENE LUCES ATRÁS.
- FALTA ALARMA DE REVERSA.
- FALTA TORRETA.