



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUESTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3142	Fecha:	27/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HY-16	Serie:	A232428	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	7,697.5 HRS

FALLA REPORTADA: "MANTENIMIENTO A SISTEMA DE GAS"

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL SISTEMA DE GAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUESTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3142	Fecha:	27/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HY-16	Serie:	A232428	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	7,697.5 HRS


*REEMPLAZO DE KIT DE REPUESTO PARA VAPORIZADOR DE GAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUESTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3142	Fecha:	27/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HY-16	Serie:	A232428	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	7,697.5 HRS

*LIMPIEZA A INYECTOR DE GAS Y LÍNEAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUESTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3142	Fecha:	27/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HY-16	Serie:	A232428	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	7,697.5 HRS

*LIMPIEZA A CUERPO DE ACELERACIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUESTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3142	Fecha:	27/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HY-16	Serie:	A232428	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	7,697.5 HRS

*REEMPLAZO DE FARO LED DELANTERO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUESTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3142	Fecha:	27/01/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HY-16	Serie:	A232428	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	7,697.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE VENTILADOR (NO TIENE UN ASPA, ESTA QUEBRADA).
- FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR CILINDRO CENTRAL.
- REQUIERE SERVICIO A FRENOS (LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE BALATAS).