




|                 |            |                     |                 |                   |            |                  |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> | ESTEBAN ALEGRIA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0240  | <b>N. Orden:</b> | KAUF3172 | <b>Fecha:</b>     | 01/02/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25NGLP        | <b>Serie:</b>     | AF17D10275 | <b>Ubicación</b> | CENTRO   | <b>Horómetro:</b> | 19,587 H   |

## \*EXTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUE





|                 |            |                     |                 |                   |            |                  |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> | ESTEBAN ALEGRIA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0240  | <b>N. Orden:</b> | KAUF3172 | <b>Fecha:</b>     | 01/02/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25NGLP        | <b>Serie:</b>     | AF17D10275 | <b>Ubicación</b> | CENTRO   | <b>Horómetro:</b> | 19,587 H   |

## \*LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE





|                           |                                     |                             |                           |                            |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> DICONSA   | <b>Solicitante:</b> ESTEBAN ALEGRIA | <b>Código QR:</b> VHSA-0240 | <b>N. Orden:</b> KAUF3172 | <b>Fecha:</b> 01/02/2024   |
| <b>Equipo:</b> MITSUBISHI | <b>Modelo:</b> FG25NGLP             | <b>Serie:</b> AF17D10275    | <b>Ubicación:</b> CENTRO  | <b>Horómetro:</b> 19,587 H |


## \*REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE





|                 |            |                     |                 |                   |            |                  |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> | ESTEBAN ALEGRIA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0240  | <b>N. Orden:</b> | KAUF3172 | <b>Fecha:</b>     | 01/02/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25NGLP        | <b>Serie:</b>     | AF17D10275 | <b>Ubicación</b> | CENTRO   | <b>Horómetro:</b> | 19,587 H   |

## \*REEMPLAZO DE BUJIAS





|                 |            |                     |                 |                   |            |                  |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> | ESTEBAN ALEGRIA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0240  | <b>N. Orden:</b> | KAUF3172 | <b>Fecha:</b>     | 01/02/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25NGLP        | <b>Serie:</b>     | AF17D10275 | <b>Ubicación</b> | CENTRO   | <b>Horómetro:</b> | 19,587 H   |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- ✓ SE REALIZO LAVADO DE INYECTORES.
- ✓ LIMPIEZA A CUERPO DE ACCELERACIÓN.
- EL EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE REPUESTOS DEL BANCO DE TRANSMISIÓN

