




Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0224	N. Orden: KAUF3166	Fecha: 01/02/2024
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20779	Ubicación: CENTRAL	Horómetro: 13,395.9 H

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA SU REPARACIÓN





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0224	N. Orden: KAUF3166	Fecha: 01/02/2024
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20779	Ubicación: CENTRAL	Horómetro: 13,395.9 H

*INSTALACIÓN DE RADIADOR





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0224	N. Orden: KAUF3166	Fecha: 01/02/2024
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20779	Ubicación: CENTRAL	Horómetro: 13,395.9 H

*REEMPLAZO DE POLEA DE MANGUERAS GEMELAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0224	N. Orden:	KAUF3166	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20779	Ubicación:	CENTRAL	Horómetro:	13,395.9 H

*CAMBIO DE BATERÍA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0224	N. Orden:	KAUF3166	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20779	Ubicación	CENTRAL	Horómetro:	13,395.9 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZAR MANGUERAS VIAJERAS DEL FLUIDO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN HACIA EL RADIADOR (2 PZA DE 25CM).
- SE RECOMIENDA CAMBIAR EL TAPÓN DE RADIADOR.