




Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0226	N. Orden:	KAUF3167	Fecha:	30/01/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20661	Ubicación:	CENTRAL	Horómetro:	14,338.1H

FALLA REPORTADA: "REPARAR ALTERNADOR"

***SE ABRE ALTERNADOR PARA REPARACIÓN**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0226	N. Orden:	KAUF3167	Fecha:	30/01/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20661	Ubicación:	CENTRAL	Horómetro:	14,338.1H

*LIMPIEZA INTERNA DE ALTERNADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0226	N. Orden:	KAUF3167	Fecha:	30/01/2024
Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20661	Ubicación:	CENTRAL	Horómetro:	14,338.1H

***SE SOLDAN POSTES DE BOBINAS DAÑADOS**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0226	N. Orden:	KAUF3167	Fecha:	30/01/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20661	Ubicación:	CENTRAL	Horómetro:	14,338.1H

*REPARACIÓN DE CABLE DE ALTERNADOR A LA BATERÍA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0226	N. Orden:	KAUF3167	Fecha:	30/01/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20661	Ubicación:	CENTRAL	Horómetro:	14,338.1H

*REEMPLAZO DE SPOOL DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0226	N. Orden:	KAUF3167	Fecha:	30/01/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20661	Ubicación:	CENTRAL	Horómetro:	14,338.1H

*INSTALACIÓN Y PRUEBAS CON MULTIMETRO A BATERÍA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0226	N. Orden:	KAUF3167	Fecha:	30/01/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20661	Ubicación	CENTRAL	Horómetro:	14,338.1H

OTRAS OBSERVACIONES:

- LE FALTA FARO DELANTERO DERECHO.
- LE FALTA TORRETA, ALARMA DE REVERSA, LUCES DE STOP, BLUESPOT, LUCES DE REVERSA.
- REAPRETAR RUEDA DE TRACCIÓN DERECHA (URGENCIA).