



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3162	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,005.7H

*DESMONTAJE DE EVAPORIZADOR PARA CAMBIO DE REPUESTO






VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3162	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,005.7H

*CAMBIO DE REPUESTO DE EVAPORIZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3162	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,005.7H

*LIMPIEZA A CUERPO DE ACELERACIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3162	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,005.7H

***SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR (2 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3162	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,005.7H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE MANGUERA QUE VA DE LA BOMBA A EL BANCO HIDRÁULICO (PRESENTA FUGA).
- PRESENTA FUGA POR LA BOMBA HIDRÁULICA.