



Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0224	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/02/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20779	Ubicación	CENTRAL	Horómetro:	13,398.2 H

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN POR MANGUERAS DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR TIENE FUGA”

***CONDICIONES DE LA MANGUERA DEL RADIADOR ANTES DE SU REEMPLAZO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0224	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/02/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20779	Ubicación	CENTRAL	Horómetro:	13,398.2 H

*REEMPLAZO DE MANGUERA DEL RADIADOR



vivo Y22s • ING Jorge Díaz
2 feb 2024 10:38



Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR:	VHSA-0224	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/02/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20779	Ubicación	CENTRAL	Horómetro:	13,398.2 H

*REEMPLAZO DE MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TRANSMISIÓN

