



Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0212	N. Orden: KAUF3165	Fecha: 07/02/2024
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie: AF17A-00514	Ubicación: COPAINALA	Horómetro: 8,2057 HRS

***AJUSTE DE FLOTADOR DE CARBURADOR**

***REVISIÓN DE DISTRIBUIDOR, LIMPIEZA DE ROTOR**





Empresa: DICONSA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0212	N. Orden: KAUF3165	Fecha: 07/02/2024
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie: AF17A-00514	Ubicación: COPAINALA	Horómetro: 8,2057 HRS

*REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE COMPRESIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0212	N. Orden:	KAUF3165	Fecha:	07/02/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17A-00514	Ubicación	COPAINALA	Horómetro:	8,2057 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- **DIAGNÓSTICO DE COMPRESIÓN CILINDRO N.1 - 40 PSI.**
- **REQUIERE CAMBIO DE REPUESTO DE CARBURADOR Y LA AGUJA DEL FLOTADOR O CARBURADOR.**
- **REQUIERE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE (LA QUE TIENE, TIENE MUCHA PRESIÓN).**
- **REQUIERE ACEITE HIDRÁULICO 30 LTS.**
- **REQUIERE EMPACAR CILINDRO DE INCLINACIÓN.**
- **REQUIERE REPARAR MARCHA.**
- **REQUIERE EL FLOTADOR DE GASOLINA (NO MARCA).**