



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT-88	Fecha:	10/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: TESTIGO EN TABLERO “HYDRAULIC INTERLOCK SEAT SENSOR” Y NO PERMITE MOVER LA UNIDAD.

***CABLES DAÑADOS DE SENSOR**





MONT-20

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT-88	Fecha:	10/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***CORRECCIÓN DE CABLEADO DAÑADO DE SENSOR DE PRESIÓN DE ASIENTO**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT-88	Fecha:	10/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE ACEITES

- ACEITE HIDRÁULICO
- ACEITE DE TRANSMISIÓN
- ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT-88	Fecha:	10/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA EN EL CILINDRO DE INCLINACIÓN DERECHO.
- FUGA EN DESPLAZADOR HIDRÁULICO.
- FUGA EN CILINDRO CENTRAL.