



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3191	Fecha:	12/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	NO FUNCIONA

FALLA REPORTADA: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, REPARACIÓN DE FUGA, LIMPIEZA EN GENERAL, SONDEADO Y ELABORACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA”

***DESMONTAJE DE RADIADOR PARA SU REPARACIÓN Y MONTAJE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3191	Fecha:	12/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	NO FUNCIONA

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3191	Fecha:	12/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	NO FUNCIONA

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3191	Fecha:	12/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	NO FUNCIONA

*REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3191	Fecha:	12/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	NO FUNCIONA

*LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA

