



Empresa:	PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO SA DE CV	Solicitante:	COMPRESSCO	Código QR:	VHSA-0117	N. Orden:	KAUF3195	Fecha:	13/02/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30	Serie:	7AM01822	Ubicación	CD. INDUSTRIAL	Horómetro:	6,021 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE”

***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (4 LTS)**





Empresa:	PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO SA DE CV	Solicitante:	COMPRESSCO	Código QR:	VHSA-0117	N. Orden:	KAUF3195	Fecha:	13/02/2024
-----------------	---	---------------------	------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30	Serie:	7AM01822	Ubicación	CD. INDUSTRIAL	Horómetro:	6,021 HRS
----------------	-------------	----------------	------	---------------	----------	------------------	----------------	-------------------	-----------

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN





Empresa:	PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO SA DE CV	Solicitante:	COMPRESSCO	Código QR:	VHSA-0117	N. Orden:	KAUF3195	Fecha:	13/02/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30	Serie:	7AM01822	Ubicación	CD. INDUSTRIAL	Horómetro:	6,021 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS





Empresa:	PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO SA DE CV	Solicitante:	COMPRESSCO	Código QR:	VHSA-0117	N. Orden:	KAUF3195	Fecha:	13/02/2024
-----------------	---	---------------------	------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30	Serie:	7AM01822	Ubicación	CD. INDUSTRIAL	Horómetro:	6,021 HRS
----------------	-------------	----------------	------	---------------	----------	------------------	----------------	-------------------	-----------

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA EN EL BANCO DE TRANSMISIÓN.