



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-82	Fecha:	07/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y SOBRECALENTAMIENTO”

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE MÁSTIL CILINDRO CENTRAL**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-82	Fecha:	07/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-82	Fecha:	07/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE RETEN DE DIFERENCIAL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-82	Fecha:	07/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE CRUCETA





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-03

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-82	Fecha:	07/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

OBSERVACIONES:

✓ SE REALIZO LAVADO DE RADIADOR Y MOTOR.