



Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF1906	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,849 HRS

FALLA REPORTADA: "REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN"

*DESMONTAJE DE EJE DE DIRECCIÓN





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF1906	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,849 HRS

*REEMPLAZO DE PERNO REY LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF1906	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,849 HRS

***ENGRASADO DE BALERO DE MAZA INTERIOR Y EXTERIOR TRASERA**





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF1906	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,849 HRS

*REEMPLAZO DE JUEGO DE PERNO REY DE DIRECCIÓN

