




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

FALLA REPORTADA: “NO DA AVANCE, NI REVERSA”

***SE ENCUENTRA ACEITE DE TRANSMISIÓN CONTAMINADO CON AGUA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

*REEMPLAZO DE RADIADOR POR DAÑO EN ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

*REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN (NO SELLABA)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (8 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (6 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

*REEMPLAZO DE BOBINA DE TRANSMISIÓN







Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

***SE DESMONTA BANCO DE TRANSMISIÓN,
SE ENCONTRO OXIDO.**

***SE REALIZA LIMPIEZA.**

***SE REALIZAN PRUEBAS Y CONTINUA LA
FALLA.**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- DEBEMOS REVISAR UN POSIBLE CONSUMO DE ACEITE DE MOTOR.
- YA HABÍAMOS REPORTADO Y HECHO UN NIVELADO DE ACEITE DE MOTOR EN DÍAS PASADOS.



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	9,985.6 H

FALLA REPORTADA: "LE HACE FALTA ACEITE DE MOTOR"

*SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR (2 LTS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

- POSTERIOR AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE SE REALIZO CON LA FALLA REPORTADA “ **NO DA AVANCE, NI REVERSA**” SE REALIZA AHORA UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON LA FALLA REPORTADA: “**REVISIÓN DE TRANSMISIÓN**”.

***DESMONATAJE DE TRANSMISIÓN PARA SU REPARACIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

*CAMBIO DE DISCOS DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H


*CAMBIO DE JUNTAS Y RETENES DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

*LIMPIEZA DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

***SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

*CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- LA BOCINA DEL CLAXÓN NO FUNCIONA, REQUIERE CAMBIO.