



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3087	Fecha:	19/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826 HRS

FALLA REPORTADA: "REPARACIÓN DE CARRO DE DESPLAZADOR LATERAL"

*ENGRASADO DE BALEROS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3087	Fecha:	19/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826 HRS

*MONTAJE DE CILINDRO DE DESPLAZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3087	Fecha:	19/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826 HRS

*MONTAJE DE CARRO PORTA HORQUILLA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3087	Fecha:	19/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826 HRS

*MONTAJE DE GUARDA CARGA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3087	Fecha:	19/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826 HRS

*MONTAJE DE HORQUILLAS

