



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

**FALLA REPORTADA: “NO FRENA CORRECTAMENTE”
“FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”**

***AJUSTE DE FRENOS**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OBSERVACIONES:

✓ SE REEMPLAZA SELLO DE CONEXIÓN MANGUERA DE GATO DE INCLINACIÓN.