



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3244	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,733.6 H

*REEMPLAZO DE SOPORTE DE GUARDA DE OPERADOR IZQUIERDA Y DERECHA






VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3244	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,733.6 H

*REEMPLAZO DE TORRETA Y GUARDA DE SEGURIDA PARA TORRETA





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3244	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,733.6 H

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL**

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3244	Fecha:	20/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,733.6 H

FALLA ENCONTRADA DURANTE EL SERVICIO:

- ✓ SE CORRIGIÓ FALLA EN EL MOTOR A CAUSA DE PERDIDA DE POTENCIA, PARA ELLO; SE REEMPLAZARON BOBINAS DE IGNICIÓN (4 PZA).

