



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3246	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,870.5 H

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDROS DE LEVANTE LATERALES**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3246	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,870.5 H

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL**

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3246	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,870.5 H

*REEMPLAZO DE BATERÍA





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3246	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,870.5 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZAR JUEGO DE 4 TORNILLOS DE LA BASE DEL MÁSTIL, SE ENCUENTRA QUEBRADO EN INTERIOR.