



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H

***REEMPLAZO DE BUJIAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H


*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H


*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3218	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,157.8 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- LLANTAS TRASERAS DESGASTADAS, REQUIERE REEMPLAZO.