




Empresa:	ALPLA	Solicitante:	ING. MOISES MARTINEZ	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT-125	Fecha:	24/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D46R03238P	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,910 H

FALLA REPORTADA: "NO FRENA"

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRARON LAS BALATAS





Empresa:	ALPLA	Solicitante:	ING. MOISES MARTINEZ	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT-125	Fecha:	24/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D46R03238P	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,910 H

*CAMBIO DE BALATAS





Empresa:	ALPLA	Solicitante:	ING. MOISES MARTINEZ	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT-125	Fecha:	24/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D46R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,910 H

*CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS





Empresa:	ALPLA	Solicitante:	ING. MOISES MARTINEZ	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT-125	Fecha:	24/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D46R03238P	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,910 H

*CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS





Empresa:	ALPLA	Solicitante:	ING. MOISES MARTINEZ	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT-125	Fecha:	24/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.OXT	Serie:	D46R03238P	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,910 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE CHICOTE INCH

