



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS



***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS


*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3220	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*ENGRASADO EN GENERAL

