



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3228	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,059.2 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3228	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,059.2 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3228	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,059.2 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3228	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,059.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO







VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3228	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,059.2 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3228	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,059.2 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL

