



Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF3261	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA : “REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA”

*DESMONTAJE DE CARRETE DE MANGUERAS PARA INSTALACIÓN DE MANGUERA GEMELA





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF3261	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE MANGUERA GEMELA DE CARRETE DE TERCER FUNCIÓN





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF3261	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE MANGUERA GEMELA DE CARRETE DE TERCER FUNCIÓN





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF3261	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	MAURA RAMOS	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF3261	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (4 LTS)**

