



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3219	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3219	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACETE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3219	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3219	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3219	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H



***LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3219	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3219	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3219	Fecha:	23/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,234 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE CLAXÓN (NO FUNCIONA).