



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3202	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,803.8 H

*REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3202	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,803.8 H

*REEMPLAZO DE BOCINA DE CLAXÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3202	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,803.8 H

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3202	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,803.8 H

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3202	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,803.8 H

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE BOMBA HIDRÁULICA A BANCO HIDRÁULICO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3202	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,803.8 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- ✓ SE REEMPLAZO DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL.
- ✓ SE REEMPLAZO DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL.
- REQUIERE CAMBIO DE PINES DE CLAXÓN.