



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-136	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,609.4 H

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS"

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-136	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	12,609.4 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-136	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,609.4 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-136	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	12,609.4 H

*HORÓMETRO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-136	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	12,609.4 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- NO FUNCIONA EL CLAXÓN, REQUIERE CAMBIO.