



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,161.5 H

FALLA REPORTADA: "FUGA EN BOMBA DE AGUA"

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,161.5 H

*LAVADO A PRESIÓN DE RADIADOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,161.5 H

*LAVADO A PRESIÓN DE VENTILADOR



vivo Y22s - ING Jorge Diaz
28 feb 2024 16:45



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,161.5 H

***SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR**



vivo Y22s • ING Jorge Díaz
28 feb 2024 16:49



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,161.5 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE RETEN CIGÜEÑAL.