




Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-113	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	12,599.2 H

FALLA REPORTADA: “ DAÑO EN JUNTA DE BANCO HIDRÁULICO, LAVADO, LUBRICADO Y REVISIÓN DE NIVELES”


***LIMPIEZA DE BANCO HIDRÁULICO**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-113	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	12,599.2 H


*LAVADO Y LUBRICADO DE BANCO HIDRÁULICO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-113	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	12,599.2 H

*REEMPLAZO DE JUNTA DE BANCO HIDRÁULICO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT-113	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	12,599.2 H

*REEMPLAZO DE ORING DE LA CONEXIÓN DEL GATO DE LEVANTE CENTRAL

