



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,881.5 HRS

FALLA REPORTADA: “SOBRE CALENTAMIENTO, FUGA DE AGUA Y ASPA DE VENTILADOR QUEBRADA”


***REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,881.5 HRS

*REEMPLAZO DE VENTILADOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,881.5 HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,881.5 HRS

***REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENADO, SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**

