



Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3292	Fecha:	01/03/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	281.4 HRS

FALLA REPORTADA: "SE LE ROMPIO UNA MANGUERA DEL RADIADOR, LA DE LA ENTRADA DEL MOTOR"

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO LA MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR**





Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF3292	Fecha: 01/03/2024
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 281.4 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR





Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF3292	Fecha: 01/03/2024
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 281.4 HRS

*CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: MADECO	Solicitante: RICARDO M	Código QR: VHSA-0103	N. Orden: KAUF3292	Fecha: 01/03/2024
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25HT-12	Serie: 570407A	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 281.4 HRS

*HORÓMETRO

