



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3101	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,641.2 HRS

*DESMONTAJE DE MAZA PARA CAMBIO DE BIRLOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3101	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,641.2 HRS

*REEMPLAZO DE TUERCA DE BIRLO DE MAZA DELANTERA Y ENGRASADO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3101	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,641.2 HRS

***PRENSADO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS**


***REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3101	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,641.2 HRS

*REEMPLAZO DE CHICOTE DE ACELERADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3101	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,641.2 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LE FALTAN MANGUERAS DE CLINDRO DE DESPLZADOR (VIAJERAS).
- REQUIERE UN PAR DE CUCHILLAS.
- GUARDA CARGAS DE CARRETILLAS.