



Empresa:	HENRRY HERNANDEZ PEREZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0118	N. Orden:	KAUF3286	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE"

REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO





VHSA-0118

Empresa:	HENRRY HERNANDEZ PEREZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0118	N. Orden:	KAUF3286	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	HENRRY HERNANDEZ PEREZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0118	N. Orden:	KAUF3286	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	HENRRY HERNANDEZ PEREZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0118	N. Orden:	KAUF3286	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DEL EQUIPO



vivo Y22s · ING Jorge Díaz
29 feb 2024 14:01



Empresa:	HENRRY HERNANDEZ PEREZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0118	N. Orden:	KAUF3286	Fecha:	29/02/2024
-----------------	------------------------	---------------------	---------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	20C64704	Ubicación		Horómetro:	HRS
----------------	-------------	----------------	------	---------------	----------	------------------	--	-------------------	-----

DIAGNÓSTICO.

REQUIERE:

- KIT DE SELLOS DE ORBITROL.
- CHICOTE DE FRENO DE MANO.
- CILINDRO DE PUERTA SILLA.
- MANGERA DE DESPLAZADOR.