



Empresa: HENRRY HERNANDEZ **Solicitante:** GUSTAVO ORTIZ **Código QR:** VHSA-0068 **N. Orden:** KAUF3181 **Fecha:** 05/03/2024

Equipo: CLAKR **Modelo:** CDP55 **Serie:** CDP460D00539612GEF **Ubicación:** **Horómetro:** 4,925.5 HRS

***MANTENIMIENTO A BOMBA DE INYECCIÓN**

***DESMONTAJE DE BOMBA DE INYECCIÓN**





VHSA-0068

Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3181	Fecha:	05/03/2024
Equipo:	CLAKR	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539612GEF	Ubicación:		Horómetro:	4,925.5 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SERVICIO





VHSA-0068

Empresa: HENRRY HERNANDEZ **Solicitante:** GUSTAVO ORTIZ **Código QR:** VHSA-0068 **N. Orden:** KAUF3181 **Fecha:** 05/03/2024

Equipo: CLAKR **Modelo:** CDP55 **Serie:** CDP460D00539612GEF **Ubicación:** **Horómetro:** 4,925.5 HRS

***MANTENIMIENTO A BOMBA DE INYECCIÓN**

***MONTAJE DE BOMBA DE INYECCIÓN COLOCANDO A TIEMPO EL MOTOR**

