



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3294	Fecha:	04/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,891.7 HRS

***REEMPLAZO DE RADIADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3294	Fecha:	04/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,891.7 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3294	Fecha:	04/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,891.7 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIAMIENTO DE TRANSMISIÓN**

***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3294	Fecha:	04/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,891.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR.