



Empresa:	IMSS	Solicitante:	LIC. CANDELARIO AGUILAR	Código QR:	MONT-26	N. Orden:	INT-62	Fecha:	05/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	793.9 HRS

FALLA REPORTADA: "NO SIRVE FRENO DE MANO"

*EL CHICOTE SE DAÑÓ A CONSECUENCIA DE LA GUÍA DEL CHICOTE EN EL MECANISMO DE FRENO DE MANO

*SE REPARA GUÍA DE CHICOTE





Empresa:	IMSS	Solicitante:	LIC. CANDELARIO AGUILAR	Código QR:	MONT-26	N. Orden:	INT-62	Fecha:	05/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	793.9 HRS

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHICOTE DE FRENO DE MANO





Empresa:	IMSS	Solicitante:	LIC. CANDELARIO AGUILAR	Código QR:	MONT-26	N. Orden:	INT-62	Fecha:	05/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	793.9 HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO LA MANGUERA DE AIRE DE CILINDRO IZQUIERDO





Empresa:	IMSS	Solicitante:	LIC. CANDELARIO AGUILAR	Código QR:	MONT-26	N. Orden:	INT-62	Fecha:	05/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	793.9 HRS

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE AIRE DE CILINDRO IZQUIEDO

