



Empresa:	DICONSA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0261	N. Orden:	KAUF3235	Fecha:	06/03/2024
Equipo:	PATIN HIDRÁULICO CFA	Modelo:	Serie:		Ubicación:	FRONTERA COMALAPA	Horómetro:	HRS

***SE REALIZA CAMBIO DE SELLOS DE GATO PRINCIPAL DE DIRECCIÓN**

***CAMBIO DE BALEROS DE LLANTA DELANTERA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0261	N. Orden:	KAUF3235	Fecha:	06/03/2024
Equipo:	PATIN HIDRÁULICO	Modelo:	Serie:		Ubicación:	FRONTERA COMALAPA	Horómetro:	HRS

***PATIN HIDRÁULICO NO ELEVA POR DESGASTE INTERNO Y PIERDE POTENCIA DE LÍQUIDO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0261	N. Orden:	KAUF3235	Fecha:	06/03/2024
Equipo:	PATIN HIDRÁULICO	Modelo:	Serie:		Ubicación	FRONTERA COMALAPA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LOS AMARILLOS QUEDAN FUERA DE SERVICIO POR PERDIDA DE PRESIÓN, SE BAJAN Y YA LUEGO NO SUBEN (LO REPORTARAN CON EL JEFE DE ALMACÉN PARA POSIBLE REEMPLAZO).