



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT-157	Fecha:	05/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H35D-02	H60FTSerie:	N177V03681M	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	17,433 HRS

***FALLA REPORTADA: “DAÑO EN SWITCH”**

***REEMPLAZO DE SWITCH**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT-157	Fecha:	05/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H35D-02	H60FTSerie:	N177V03681M	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	17,433 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE TORRETA (NO TIENE)