



Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	ING. LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0025	N. Orden:	KAUF3300	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	C25G	Serie:	P232G-0361-9647 KF	Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTACARGAS DE 1000 HRS:

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR






Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	ING. LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0025	N. Orden:	KAUF3300	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	C25G	Serie:	P232G-0361-9647 KF	Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTACARGAS DE 1000 HRS:

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	ING. LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0025	N. Orden:	KAUF3300	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	C25G	Serie:	P232G-0361-9647 KF	Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTACARGAS DE 1000 HRS:

REEMPLAZO DE BUJIAS



REEMPLAZO DE CABLE DE BUJIAS





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	ING. LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0025	N. Orden:	KAUF3300	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	C25G	Serie:	P232G-0361-9647 KF	Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTACARGAS DE 1000 HRS:

REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR



REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	ING. LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0025	N. Orden:	KAUF3300	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	C25G	Serie:	P232G-0361-9647 KF	Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTACARGAS DE 1000 HRS:

REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	ING. LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0025	N. Orden:	KAUF3300	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	C25G	Serie:	P232G-0361-9647 KF	Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTACARGAS DE 1000 HRS:

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION



REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE






Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	ING. LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0025	N. Orden:	KAUF3300	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	C25G	Serie:	P232G-0361-9647 KF	Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTACARGAS DE 1000 HRS:

SE REPARA FALLA EN SWITCH DE ARRANQUE





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	ING. LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0025	N. Orden:	KAUF3300	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	C25G	Serie:	P232G-0361-9647 KF	Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	3 HRS

OBSERVACIONES:

- NO SE REALIZA LAVADO, NI LUBRICADO DE EQUIPO DEBIDO A INDICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA, QUIENES COMENTARON QUE NO ERA POSIBLE TIRAR AGUA Y/O GRASA EN LAS INSTALACIONES, POR LO QUE QUEDA PENDIENTE ESTA PARTE DEL SERVICIO.
- SE ENCUENTRA UNA FUGA DE ANTICONGELANTE EN RADIADOR, REQUIERE MANTENIMIENTO Y REPARACION.
- SE DETECTA FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION POR RETEN DE MAZA DELANTERA DERECHA.