



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0205	N. Orden:	KAUF3284	Fecha:	09/03/2024
Equipo:	MITSUBISHU	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	LA CONCORDIA	Horómetro:	11,055.1 H

*DESMONTAJE DE EJE DE DIRECCIÓN PARA CAMBIO DE BUJES DE CARGA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0205	N. Orden:	KAUF3284	Fecha:	09/03/2024
Equipo:	MITSUBISHU	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación:	LA CONCORDIA	Horómetro:	11,055.1 H



*CAMBIO DE BUJES DE CARGA DE DIRECCIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0205	N. Orden:	KAUF3284	Fecha:	09/03/2024
Equipo:	MITSUBISHU	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación:	LA CONCORDIA	Horómetro:	11,055.1 H

*RECONEXIÓN DE CABLES DE SENSOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0205	N. Orden:	KAUF3284	Fecha:	09/03/2024
Equipo:	MITSUBISHU	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	LA CONCORDIA	Horómetro:	11,055.1 H


*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0205	N. Orden:	KAUF3284	Fecha:	09/03/2024
Equipo:	MITSUBISHU	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	LA CONCORDIA	Horómetro:	11,055.1 H

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRARON LOS INYECTORES





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0205	N. Orden:	KAUF3284	Fecha:	09/03/2024
Equipo:	MITSUBISHU	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	LA CONCORDIA	Horómetro:	11,055.1 H

*LIMPIEZA DE INYECTORES





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0205	N. Orden:	KAUF3284	Fecha:	09/03/2024
Equipo:	MITSUBISHU	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	LA CONCORDIA	Horómetro:	11,055.1 H

✓ MONTAJE DE EJE DE DIRECCIÓN

✓ SE ENTREGA EQUIPO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0205	N. Orden:	KAUF3284	Fecha:	09/03/2024
Equipo:	MITSUBISHU	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	LA CONCORDIA	Horómetro:	11,055.1 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA DE BANCO DE VÁLVULA DE TRANSMISIÓN SELLOS Y ORING.
- REQUIERE SERVICIO PREVENTIVO.
- REEMPLAZAR ALARMA DE REVERSA.