



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3323	Fecha:	11/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,475.1 HRS

FALLA REPORTADA: "SE LE SALIÓ UNA LLANTA"

***AJUSTE DE PERNOS DE TERMINALES DE DIRECCIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3323	Fecha:	11/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,475.1 HRS




*AJUSTE DE PERNOS DE TERMINALES DE DIRECCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3323	Fecha:	11/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,475.1 HRS

*ENGRASADO DE EJE DE DIRECCIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3323	Fecha:	11/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,475.1 HRS

*REVISIÓN DE FLUIDOS EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3323	Fecha:	11/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,475.1 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3323	Fecha:	11/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	8,475.1 HRS

***OTRAS OBSERVACIONES:**

- SE REQUIERE CAMBIAR LLANTA LADO IZQUIERO, LA QUE LE COLOCARON ESTÁ DESGASTADA.

