





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3324	Fecha:	11/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,428.7 H

FALLA REPORTADA: "NO FUNCIONA EL CLAXÓN"


***SE DESARMO CLAXÓN PARA SU REVISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3324	Fecha:	11/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,428.7 H

***SE DESARMO CLAXÓN PARA SU REVISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3324	Fecha:	11/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,428.7 H

*REPARACIÓN DE CLAXÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3324	Fecha:	11/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,428.7 H

*REEMPLAZO DE BOCINA DE CLAXÓN

