



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3326	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,575.4 H

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3326	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	3,575.4 H

*REEMPLAZO DE FILTRO ACEITE DE MOTOR





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3326	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,575.4 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3326	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,575.4 H


*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3326	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,575.4 H


*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3326	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,575.4 H

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3326	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	3,575.4 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL SWITCH DE ARRANQUE ESTÁ SUELTO, NO TIENE SU TUERCA DE AJUSTE.