



Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	10,252 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ANTICONGELANTE POR EL MEZCLADOR DE GAS"

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL MEZCLADOR DE GAS**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	10,252 HRS

***REEMPLAZO DE SELLOS**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	10,252 HRS

***SE SECA CONEXIÓN PARA CAMBIO DE SELLOS Y ASI CORREGIR LA FUGA DEL ANTICONGELANTE**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	10,252 HRS

***SE REALIZO EL CAMBIO DE SELLOS EN MEZCLADOR DE GAS**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	10,252 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (2 LTS)**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	10,252 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	13/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	10,252 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE FIJAR EL MEZCLADOR EN SU BASE, YA QUE ESTÁ SUELTO Y VIBRA MUCHO.
- REQUIERE CAMBIO DE MANGUERA DE ANTICONGELANTE.