



Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:	ING. RICARDO LEON	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT-174	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación	REFINERIA	Horómetro:	14,929.9 H

FALLA REPORTADA: "FUGA POR CILINDRO DE DIRECCIÓN E INCLINACIÓN"

***DESMONTAJE DE EJE DE DIRECCIÓN PARA REEMPLAZO DE SELLOS**





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:	ING. RICARDO LEON	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT-174	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación	REFINERIA	Horómetro:	14,929.9 H

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN**





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:	ING. RICARDO LEON	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT-174	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación	REFINERIA	Horómetro:	14,929.9 H

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:	ING. RICARDO LEON	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT-174	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación	REFINERIA	Horómetro:	14,929.9 H

***MONTAJE DE CILINDRO DE DIRECCIÓN CON SELLOS NUEVOS**





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:	ING. RICARDO LEON	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT-174	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación	REFINERIA	Horómetro:	14,929.9 H

*DESMONTAJE DE CILINDRO DE INCLINACIÓN PARA REEMPLAZO DE SELLOS





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:	ING. RICARDO LEON	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT-174	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación	REFINERIA	Horómetro:	14,929.9 H

*CAMBIO DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:	ING. RICARDO LEON	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT-174	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación	REFINERIA	Horómetro:	14,929.9 H

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO**

