




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*REVISIÓN DE ACEITE HIDRAÚLICO Y SUMINISTRO DEL MISMO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H


*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*ENGRANSADO EN GENERAL (GRASERAS)





VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3311	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32273	Ubicación	PALENQUE	Horómetro:	23,582.3 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO EN GATO CENTRAL.
- REVISAR CONSUMO DE CORRIENTE.
- NO RETIENE CARGA LA BATERÍA.