



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS


*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS

*REEMPLAZO DE BUJIAS





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS


*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3316	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	6,608.7 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)

