



Empresa:	MADECO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”


***REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA**





Empresa:	MADECO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA





Empresa:	MADECO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	MADECO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0103	N. Orden:	KAUF3345	Fecha:	14/03/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25HT-12	Serie:	570407A	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN.
- SE REQUIERE CHECAR BOMBA DE GASOLINA.