



|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUEMEL | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3307     | <b>Fecha:</b>     | 14/03/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 5,492.8 HRS |

**FALLA REPORTADA: “NO ARRANCA”**

**\*CAMBIO DE EVAPORIZADOR DE GAS**

