




Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3343	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación		Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "SE QUEDA EL MÁSTIL ARRIBA Y NO BAJA"

***LIMPIEZA DE CONTACTORES DE LEVANTÉ Y TRACCIÓN Y CONTACTORES PLATINOS RECTIFICADOS EN LOS CONTACTOS DE POTENCIA**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3343	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación		Horómetro:	HRS

*SENSOR DE PROXIMIDAD DEL MÁSTIL AJUSTADO



vivo Y22s • ING Jorge Díaz
15 mar 2024 14:23



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3343	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación		Horómetro:	HRS


***SENSOR DE DIRECCIÓN INSTALADO (NUEVO)**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3343	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación		Horómetro:	HRS

***LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANCO DE VÁLVULAS MANIFOLD HIDRÁULICO**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3343	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación		Horómetro:	HRS

***SE ENCUENTRA EXTREMA SUCIEDAD EN LOS SWICHTS DE LOS PEDALES DE PRESENCIA Y AVANCE PRESENTANDO FALLA**


***SE AJUSTAN Y SE LIMPIAN**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3343	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación		Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE MOTOR DE LA BOMBA DE LEVANTÉ TERMINALES





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3343	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación		Horómetro:	HRS

***SE AJUSTAN SWITCHS DE PRESENCIA Y DE AVANCE ,YA QUE SE ENCONTRABAN MUY SEPARADOS AL MOMENTO DE LA ACTIVACIÓN DEL MECANISMO DEL PEDAL**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3343	Fecha:	15/03/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación		Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FALTA AJUSTAR EL MÁSTIL SEGUNDA ETAPA CON LAINAS.