




|          |          |              |           |            |              |           |         |            |            |
|----------|----------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|---------|------------|------------|
| Empresa: | FRONTIER | Solicitante: | ING. JOSE | Código QR: | MONT-05      | N. Orden: | INT-186 | Fecha:     | 15/03/2024 |
| Equipo:  | LINDE    | Modelo:      | H40D-394  | Serie:     | H2X394F02029 | Ubicación |         | Horómetro: | 13,512.8 H |

**FALLA REPORTADA: "BAJAN LAS REVOLUCIONES, SE APAGA Y YA NO QUIERE ACELERAR"**

**\*DESMOTAJE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA INTERNA**





|                 |          |                     |           |                   |              |                  |         |                   |            |
|-----------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|--------------|------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | FRONTIER | <b>Solicitante:</b> | ING. JOSE | <b>Código QR:</b> | MONT-05      | <b>N. Orden:</b> | INT-186 | <b>Fecha:</b>     | 15/03/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE    | <b>Modelo:</b>      | H40D-394  | <b>Serie:</b>     | H2X394F02029 | <b>Ubicación</b> |         | <b>Horómetro:</b> | 13,512.8 H |

**\*SUMINISTRO DE DIESEL**

